

測定日	測定結果(m ³)
6月30日	61,695

測定日	測定結果(m ³)
5月29日	61,695

測定日	測定結果(m ³)
4月29日	61,695

測定日	測定結果(m ³)
3月31日	61,695

測定日	測定結果(m ³)
2月27日	61,695

測定日	測定結果(m ³)
1月30日	61,695

測定日	測定結果(m ³)
12月26日	61,695

測定日	測定結果(m ³)
11月28日	61,695

測定日	測定結果(m ³)
10月31日	61,695

測定日	測定結果(m ³)
9月30日	61,695

測定日	測定結果(m ³)
8月29日	61,695

測定日	測定結果(m ³)
7月31日	61,695

施設の点検

処分した産業廃棄物の種類とその量

残余容量

測定日	測定結果(m ³)
6月30日	61,695

施設の点検

処分した産業廃棄物の種類とその量

残余容量

測定日	測定結果(m ³)
5月30日	61,695

残余容量

測定日	測定結果(m ³)
3月31日	61,695

残余容量

測定日	測定結果(m ³)
1月31日	61,695

測定日	測定結果(m ³)
12月27日	61,695

施設の点検

処分した産業廃棄物の種類とその量

残余容量

測定日	測定結果(m ³)
11月29日	61,695

測定日	測定結果(m ³)
10月31日	61,695

管理型処分場維持管理記録簿

2024年9月度

施設の点検

	擁壁	遮水工	調整槽	浸出水処理施設
点検日	9月30日	9月30日	9月30日	9月30日
異常の有無	無	有	無	無
必要な措置を講じた日と その内容	月 日	9月 30日	月 日	月 日
		遮水シート保護用被覆材に一部損傷有り。損傷部分の補修を実施		

処分した産業廃棄物の種類とその量

種類	数量(t)
汚泥	0
鉱さい	0

残余容量

測定日	測定結果(m ³)
9月30日	61,695

測定日	測定結果(m ³)
8月30日	61,695

施設の点検

処分した産業廃棄物の種類とその量

残余容量

測定日	測定結果(m ³)
7月31日	61,695

測定日	測定結果(m ³)
6月28日	61,695

管理型処分場維持管理記録簿

2024年5月度

施設の点検

	擁壁	遮水工	調整槽	浸出水処理施設
点検日	5月31日	5月31日	5月31日	5月31日
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた日と その内容	月 日	月 日	月 日	月 日

処分した産業廃棄物の種類とその量

種類	数量(t)
汚泥	0
鉱さい	0

残余容量

測定日	測定結果(m ³)
5月31日	61,695

測定日	測定結果(m ³)
4月30日	61,695

測定日	測定結果(m ³)
3月29日	61,695

測定日	測定結果(m ³)
2月29日	61,695

測定日	測定結果(m ³)
1月31日	61,695

測定日	測定結果(m ³)
12月28日	61,695

測定日	測定結果(m ³)
11月30日	61,695

測定日	測定結果(m ³)
10月31日	61,695

測定日	測定結果(m ³)
9月29日	61,695

測定日	測定結果(m ³)
8月31日	61,695

測定日	測定結果(m ³)
7月31日	61,695